

Версия 2.42.4

Выпущена 14.10.2025

Новые функции

1. Отсутствуют

Исправленные ошибки

1. **2.X.X GEN7(V2)** Оптимизировано управление функциями комфорта (запирание стекол, люка) по LIN на автомобилях Changan UNI, Geely Coolray, Belgee X50, Lada Granta 2025 и др.
2. **2.X.X E96(V2) E96V2E90L S96(V2)** Исправлено чтение штатных кнопок и других статусов по LIN на автомобилях Geely (Atlas, Monjaro, Cityray, Preface), Chevrolet Monza и др.
3. **2.X.X E96(V2) E96V2E90L S96(V2)** Оптимизировано управление ЦЗ по LIN на автомобилях Lada Granta 2025, Haval F7, Tank 500 и др.
4. **2.X.X E96(V2) E96V2E90L S96(V2)** Оптимизировано управление штатной системой охраны по LIN на автомобилях Chevrolet Monza и др.
5. **2.X.X E96(V2) E96V2E90L S96(V2)** Оптимизировано управление подогревом сидений по LIN на автомобилях Nissan (Pathfinder, X-Trail) и др.
6. **2.X.X E96(V2) E96V2E90L S96(V2)** Оптимизировано обучение и обход штатного иммобилайзера на автомобилях GM (Opel, Chevrolet и др.). Для корректной работы необходимо обновить также ПО CAN в охранном комплексе

Известные ошибки

1. Отсутствуют

Данная версия ПО предназначена для охранных комплексов с серийными номерами формата GEN7S S..., GEN7E S..., E96V2P S..., ES96P S..., **кроме E96V2L S..., ES96L S..., ES96V2 S..., E96V2 S..., GEN7 S....*
