

Версия 2.25.1

Выпущена 13.07.2021

Новые функции

1. Добавлена возможность настройки длительности задержки выключения салонного света

GEN7 E96 BT E96(V2) S96(V2)

Настройка позволяет выбрать время, в течение которого будет учитываться задержка выключения света в салоне.

Основные параметры	Запуск двигателя	Режимы автозапуска	Блокировка двигателя и статусный выход	Гибкая логика	Телематика	Настройка	РАСШИРЕННЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ
Условие активации запрета поездки							При снятии с охраны
Время до активации запрета поездки после выключения зажигания, мин							0
Выход из сервисного режима							Отключено
Порог пройденного расстояния, м							500
Порог скорости, км/час							20
Разрешить отмену тревоги штатной системой охраны, если не прошла вторичная авторизация владельца							☐
Учет задержки выключения салонного света							☒
Длительность задержки выключения салонного света, сек							10
Разрешить в охране открытие багажника при наличии метки или брелока							☒
Время поиска метки и брелока при открытом багажнике, сек							15
Объединение каналов дверей, багажника и капота							☐ Объединение дверей с багажником ☐ Объединение капота с багажником

2. Добавлен режим маяка

GEN7 S96(V2)

В охранные комплексы добавлен режим маяка, в которых модули GSM и GPS работают с периодической активностью.

Режимы автозапуска	Блокировка двигателя и статусный выход	Гибкая логика	Телематика	Настройка датчиков	Диагностика	Памятка установ	< >
Дата установки страхового баланса - месяц			Не выбран				
Дата установки страхового баланса - год			2015				
Режим периодического выхода на связь (Маяк)							
Разрешить работу в режиме периодического выхода на связь			☒				
Период выхода на связь, минуты			8				
Время активного состояния после активации по будильнику, минут			8				
Отправлять СМС при пробуждении			☒ С координатами				
			☒ С состоянием автомобиля				
Переходить в активное состояние не в режиме охраны			При нарушении любой зоны				
Время активного состояния после активации зоны, минут			8				
Запретить переход в активное состояние при нарушении зон в охране			☐				

Исправленные ошибки

1. **GEN7 E96 BT E96(V2) S96(V2)** Иногда происходило за цикливание управления замком капота через реле R6.
2. При включенной настройке "Активировать силовые выходы" в запуске по CAN-LIN при выполнении дистанционного запуска выход стартера включался всегда вне зависимости от наличия статуса зажигания.
3. При включенной охране с работающим двигателем не работала настройка "Чувствительность датчика удара при АЗ/ДЗ, %".
4. В очень редких случаях могла срабатывать блокировка на кодовом реле R4 при выполнении дистанционного запуска двигателя.
5. Не работало обучение обхода иммобилайзера на некоторых моделях Chevrolet и Ravon.
6. После выключения функций управления CAN - "Закрывание стекол", "Управление зеркалами" и "Закрывание люка" алгоритмы, зависящие от этих настроек, продолжали работать при условии, что до этого были включены настройки "Закрывать стекла при постановке в охрану", "Складывать/раскладывать зеркала заднего вида при постановке/снятии с охраны" и "Закрывать люк при постановке в охрану".
7. Иногда не восстанавливался исходный тип индикации после подачи комбинации команд "Бесшумная постановка в охрану" и "Бесшумное снятие с охраны".
8. Возможность перехода в режим "Антиограбление по пропаданию метки/брелока" не отключалась на один цикл охраны после выключения режима "Антиограбление по пропаданию метки/брелока" с помощью СМС.
9. **GEN7** Не работали внешние команды с брелка в гибкой логике.

10. **E96(V2) S96(V2)** После изменения любых настроек каналов переставали работать в режиме аналогового входа каналы X1-8 (желто-черный) и X1-9 (желто-красный) до перезапуска системы.
11. Не всегда в журнале событий диагностики StarLine Мастера отображались ошибки запуска двигателя.
12. **GEN7 S96(V2)** В приложении StarLine Master не работал ввод символа "@" в поле настройки "Логин APN".
13. Настройки сигналов состояния CAN "Габаритные огни", "Ближний свет", "Дальний свет" и настройка функции управления CAN "Закрывание люка" отображались неподдерживаемыми, даже когда функционал был заявлен в прошивке CAN.
14. **GEN7 S96(V2)** При первом включении охранный комплекс не отвечал на голосовой вызов.

Известные ошибки

1. **2.25.X GEN7 E96 BT E96(V2) S96(V2)** Иногда во время автоматического или дистанционного запуска не отключается НР блокировка
 2. **2.X.X** При использовании StarLine Мастера версии 3.6.1 и выше возможны ошибки при сохранении некоторых настроек (в том числе при смене автомобиля в настройках CAN).
-