

Версия 2.27.2

Выпущена 03.03.2022

Новые функции

1. Добавлено SMS-оповещение о невыполненном запросе регистрации устройства на сервере

GEN7 S96(V2)

Если SMS-запрос регистрации на сервере ("ПИНКОД", "PINCODE") не выполняется, то в ответ на телефон М1 отправляется SMS об этом с информацией о возможной причине невыполнения запроса.

2. В голосовое меню добавлен запрос регистрации на сервере

GEN7 S96(V2)

Запрос регистрации на сервере выполняется в голосовом меню при вводе DTMF-кода "00581". Результат выполнения запроса отправляется в виде SMS.

3. Добавлено отображение расширенного журнала событий

GEN7 S96(V2)

Теперь в истории событий в мобильном приложении и на сайте отображается источник получения команды.


4. Добавлена поддержка отключения анти-ограбления по отпечатку пальцев

GEN7 S96(V2)


Новый способ позволяет отключить анти-ограбление без ввода кода экстренного снятия с охраны.

Чтобы активировать такой режим надо:

1) Открыть пункт "Экстренное выключение режима охраны" и пройти биометрическую аутентификацию



2) Отключить пункт "Использовать код экстренного выключения"



Исправленные ошибки

1. **GEN7 E96 BT E96(V2) S96(V2)** При использовании StarLine Мастера версии 3.6.1 и выше возникали ошибки при сохранении некоторых настроек (в том числе при смене автомобиля в настройках CAN)
2. **GEN7 E96 BT E96(V2) S96(V2)** Иногда во время автоматического или дистанционного запуска не отключалась НР блокировка
3. **GEN7 S96(V2)** Архитектурные улучшения для повышения стабильности работы GSM

Известные ошибки

1. **2.X.X** При выборе некоторых CAN-автомобилей кнопка "Сохранить в устройство" в StarLine Мастере активна при каждом входе в настройки устройства, даже если они были ранее сохранены.
 2. **2.X.X GEN7** Не работает управление радиомодемом Аркан.
 3. **2.27.2** Не работает управление по CAN на спящей шине на некоторых автомобилях (преимущественно Honda).
-