

# Версия 2.38.5

Выпущена 10.12.2024

## Новые функции

Отсутствуют.

## Исправленные ошибки

**2.X.X** **A90 A90BT E96(V2) GEN7(V2)** Оптимизация управления мощностью встроенного RF-трансивера

## Известные ошибки

**2.X.X** **GEN7(V2)** На автомобилях преимущественно китайских марок во время запуска двигателя перестает работать чтение статусов и управления по CAN до перезагрузки блока.

---