

Версия 2.44.1

Выпущена 04.05.2026

Новые функции

1. Отсутствуют

Исправленные ошибки

1. **2.42.4** **GEN7(V2)** На автомобилях УАЗ Патриот не работает чтение статусов и управление по LIN шине

Известные ошибки

1. **2.44.0** **GEN7(V2)** Не работает управление обходом штатного иммобилайзера по шине DataLink
-