

Версия 2.45.1

Выпущена 27.07.2026

Новые функции

1. Отсутствуют

Исправленные ошибки

1. **2.45.0** **E96(V2) E96(V2)E90L GEN7(V2) S96(V2)** Некорректно работал автоматический и дистанционный запуск на некоторых автомобилях Toyota, Lexus, Changan с запуском по CAN-LIN и на автомобилях FAW, Hongqi, Mazda с обходом штатного иммобилайзера по CAN - выполнялся однократный успешный автоматический или дистанционный запуск после подачи питания или перезагрузки центрального блока охранного комплекса.

Известные ошибки

1. Отсутствуют
-